

*Siaran Pers*

**PT ANGKASA PURA II (PERSERO) ATASI GENANGAN AIR DI TERMINAL 3 DALAM 15 MENIT**





Situasi dan Kondisi Area kedatangan Terminal 3 Kembali Normal

**TANGERANG** - PT Angkasa Pura II (Persero) berhasil mengatasi genangan air di area kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam waktu 15 menit.

Genangan air mulai terlihat sore tadi sekitar pukul 16.00 WIB atau tidak lama ketika terjadi hujan lebat dan saat itu pula personil yang bertugas mulai bertindak untuk menangani situasi sehingga dalam waktu singkat permasalahan tersebut dapat diatasi.

Saat ini kondisi di area kedatangan telah normal kembali di mana sudah tidak terdapat genangan air.

PT Angkasa Pura II (Persero) memohon maaf kepada seluruh penumpang pesawat serta pengunjung bandara atas ketidaknyamanan yang timbul akibat adanya genangan air di sejumlah titik di area kedatangan Terminal 3.

**Head of Corporate Secretary & Legal**

**AGUS HARYADI**

### **TENTANG PT ANGKASA PURA II (PERSERO)**

PT Angkasa Pura II adalah BUMN kebandarudaraan yang mengelola 13 bandara utama di kawasan Barat Indonesia.

Bandara-bandara yang dikelola perseroan adalah Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Ketaping), dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).


Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang), dan Silangit (Tapanuli Utara).



 : @contactap2

 : AP II Contact Center

 : angkasapura2

 : [contact.center@angkasapura2.co.id](mailto:contact.center@angkasapura2.co.id)